

spanten



Het jaar 2017 zijn wij actief begonnen. Paul en Johan hebben een nieuw spant vervaardigd, ter vervanging van nr. 13 aan bakboordzijde. Het is door ons uitgezaagd en passend gemaakt.



Op de plaats van nr. 11 (bakboord) is het spant verwijderd, hetgeen nog niet zo eenvoudig was daar het als enige spant in het hele schip, gelamineerd bleek te zijn. Taai werk, maar het is gelukt. Op onderstaande foto is de grote hoeveelheid spijkers te zien die het houtwerk aan de huidgangen dwong.

Dit bericht werd geplaatst in [Geen categorie](#) op [18 januari 2017](#) door [Johan Nieuworp](#).